


מגר הוראות הפעלה



לוח הפיקוד



HOLD	Press once to turn the data hold on. H is shown on the display. Press again to turn the data hold feature off. H is disappeared.
LIGHT	Press once to turn the display backlight on. Press again to turn the display backlight off.
TEST	Press to stop or start an insulation resistance test.


לחצן HOLD (7) - לחיצה נועל את המידע על התצוגה, לחיצה נוספת משחררת את הנעילה,

לחצן TEST (8) – מיועד למדידת ההתנגדות בין שני הקווים (בידוד).

הבורר - בחירת של מדידת ACV ורמות המתח שבהן רוצים למדוד את ההתנגדות (בידוד).


מדידת מתח AC

חבר את הפרוב האדום לכניסת **V** ואת השחור ל- **G**,
קבע את הבורר על מדידת ACV.



מדידת בידוד

ביצוע מדידת התנגדות בין שני ההדקים בצורה הבאה:



- **נתק את המתח מהמעגל**
- קבע את הבורר על המתח הרצוי
- חבר את ההדקים בצורה הנכונה
- לחץ על לחצן TEST לבצע מדידה רציפה (נורית נדלקת)
- בסיום לחיצה נוספת ליציאה מהבדיקה (נורית כבית)

בסיום עבודה אעבר בורר למצב OFF