



**אלמור פיברגלס** יבוא יצוא 1996 בע"מ

## המדריך הבטיחותי הקצר לעבודה עם שרפי אפוקסי

מדריך זה הנו לשרפי אפוקסי מתוצרת

ALCHEMIE ותוצרת KUKDO

ההוראות הינן כלליות :

### רעילות

מוגדרים כבעלי רעילות נמוכה וכחומרים בלי השפעת גירוי נמוכה.

יחד עם זאת יש לנהוג בכל אמצעי זהירות.

עבודה נכונה :

**משקפי-מגן, כפפות ומקום מאוורר!**

1. מקום עבודה – נקי, יוקדש לעבודה עם שרפי אפוקסי ולא עם חומרים אחרים.
2. דאג שרק כמות האפוקסי והמקשה הנחוצים לעבודה בלבד, היתרה בחדרי האחסון.
3. אוורור - חייב להיות מאוורר. יש להחליף אויר נקי כל 5 – 3 פעמים בשעה.
3. כלי עבודה – מומלץ לעבוד עם כלים חד פעמיים.
4. עודפי שרף לאחר ערבוב עם מקשה לזרוק לתוך כלי מלא מים.
4. בגדי עבודה – מומלץ להחליף מדי יום, במקרים של ספיגת החומרים החלף מיד את הבגד.
5. הגנה על העור – כפפות לידיים, לנוחיות מומלץ לחבוש כפפות כותנה דקות מתחת לכפפות ההגנה.
6. למזער שימוש בסולבנטים כחומר ניקוי לעור. השתמש בקרם הגנה על העור.
6. עיניים – משקפי מגן.

ולסיכום : עבודה עם משקפי-מגן, כפפות ומקום מאוורר

### במקרה חרום

#### עיניים

לשטוף כ 15 דקות במים זורמים ולפנות את הנפגע לרופא – מומלץ להתקין משטיפת עיניים.

#### עור

לסלק ניד את הבגדים המזוהמים לשטוף במים וסבון ולמרוח קרם הגנה. במקרים חמורים לפנות לרופא.

#### נשימה

הרחק את הנפגע ממקום עבודתו לאזור עם אויר נקי.